

Letecká fotodokumentace

Seznam

- Foto č. D1: Dolní Rotava - Růžové údolí
- Foto č. D2: Dolní Rotava - Růžové údolí (nekapacitní most k lokalitě)
- Foto č. D3: Dolní Rotava (nekapacitní most 21041-4)
- Foto č. D4: Dolní Rotava (areál PBS a nekapacitní most 21041-3)
- Foto č. D5: Dolní Rotava (nemovitosti č.p. 235,268)
- Foto č. D6: Dolní Rotava (areál ROTAS a Kraslická ulice)
- Foto č. D7: Dolní Rotava (Kraslická ulice)
- Foto č. D8: Dolní Rotava (Kraslická ulice, ČOV)
- Foto č. D9: Benešova pila na soutoku Rotavy a Svatavy .- při Q100 ohrožena jen manipulační plocha



Foto č. D1: Dolní Rotava - Růžové údolí



Foto č. D2: Dolní Rotava - Růžové údolí (nekapacitní most k lokalitě)



Foto č. D3: Dolní Rotava (nekapacitní most 21041-4)



Foto č. D4: Dolní Rotava (areál PBS a nekapacitní most 21041-3)



Foto č. D5: Dolní Rotava (nemovitosti č.p. 235,268)



Foto č. D6: Dolní Rotava (areál ROTAS a Kraslická ulice)



Foto č. D7: Dolní Rotava (Kraslická ulice)



Foto č. D8: Dolní Rotava (Kraslická ulice, ČOV)



Foto č. D9: Benešova pila na soutoku Rotavy a Svatavy .- při Q100 ohrožena jen manipulační plocha